

SINTEZA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR		
NR. CRT	STUDIU	DISFUNCȚIONALITĂȚI
1	Studiu topografic	<p><u>Limita intravilanului</u> înregistrată la OCPI este diferită de cea reglementată prin Planul Urbanistic General al mun. Orăştie 2014.</p> <p>Există zone unde parcelarul este sectionat de limita intravilanului.</p>
2	Studiu privind condițiile geotehnice și hidrologice	<p>Risc de inundații prin revârsarea apelor de suprafață cu grad de asigurare de 3% pentru râurile Mureș și cu grad de asigurare 1% pentru Orăştie și Sibiul. Inundații se pot produce în intravilan municipiului ca și în extravilan.</p> <p>În zona bazinei hidrografice Mureș: toate pâraiele de pe versanți cu debite crescute ca râul Sibiul care afectează în fiecare an Sibiul și Căstăul, Valea Orăștiei care se revarsă pe așezările și vecinătățile cu localitățile Orăștioara de Sus, Orăștioara de Jos, Bucium, Beriu, Sereca.</p> <p>Conform P.A.T.J. Hunedoara, zona teritoriului administrativ al municipiului Orăştie se încadrează zonelor cu risc mediu la inundații și exces de umiditate.</p> <p>Potențialul de producere al alunecărilor de teren în zona Orăştie este mediu, cu o susceptibilitate medie-redusă. Zonele predispuze alunecărilor de teren sunt legate de zona și sub zona deluroasă în sud-vestul municipiului dealul Holumb.</p>
3	Studiu privind relațiile periurbane în teritoriu	<p><u>32,3% drumuri județene în stare rea;</u></p> <p><u>inexistența unui sistem de transport public local și intra-regional;</u></p> <p><u>potențialul infrastructurii feroviare neutilizat;</u></p> <p><u>accesibilitate scăzută la Aeroportul Internațional Timișoara;</u></p> <p><u>transport multimodal nevalorificat.</u></p> <p>Conform Studiului de Fundamentare privind Analiza Factorilor Interesați pentru elaborarea PUG Orăştie, din totalul respondenților 26% au precizat că lucrează într-o altă localitate printre care Alba Iulia, Deva, Sebeș, Timișoara, Cugir, Hunedoara.</p>
4	Studiu privind organizarea circulației și transporturilor	<p>Absența unui sistem de transport public eficient, a pistelor pentru bicicliști și a unei infrastructuri pietonale moderne încurajează utilizarea excesivă a autoturismelor personale de către locuitorii orașului.</p> <p>Parcările de pe stradă generează congestii, blocaje și încetinesc traficul.</p> <p>Profil pe arterele de categ. IV, îngust sub 7-9m în zonele construite și ocupate de parcări spontane</p>
5	Studiu privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice	<p>Riscuri naturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Risc seismic minim (zona seismică VII) -Există zone cu risc de inundații în caz de precipitații puternice. -Risc de secetă. -Risc de eroziune. -Risc de producere a incendiori de vegetație <p>Riscuri antropice</p> <ul style="list-style-type: none"> -Riscuri tehnologice. Risc de contaminare a râului Orăştie. Unele dintre industriile prezente în municipiu pot emite substanțe toxice, deșeuri periculoase sau emisii poluante care afectează calitatea aerului, apei și a solului din zonă.
6	Studiu istoric	<p>Majoritatea zonelor cu țesut „tradicional” (locuințe pe lot cu sau fără alte funcții înglobate) necesită regenerare prin restaurarea clădirilor clasate ca monumente și a clădirilor cu valoare „ambientală”. Orășul nu are, în momentul de față supafețe considerabile de spații verzi în corpul urban, deși este străbătut de cursuri de ape.</p>
7	Studiu peisagistic	<p>Lipsa unui sistem al spațiilor verzi integrat, unitar și coerent pe toata suprafața municipiului care să asigure un procent de 24-26 mp/cap locuitor cf. legislației în vigoare.</p> <p>Lipsa unor perdele verzi de protecție pe direcțiile de dezvoltare actuale</p> <p>Valorificarea scăzută a potențialului peisajului (natural, antropic/construit și cultural) ca resursă în promovarea și dezvoltarea turistică</p> <p>Grad de fragmentare ridicat și lipsa de unitate a sistemului verde</p> <p>Insuficiența dotărilor și tipologiilor de spații verzi de odihnă și activităților de petrecere a timpului liber</p>
8	Studiu privind tipurile de proprietate	<p>Distribuția neuniformă a terenurilor aflate în proprietatea municipiului;</p> <p>Zonele aflate în proprietatea municipiului nu sunt amenajate la potențialul acestora (ex. Parcul Mare, Zona Dealul Mic, Arena Parc, zona La Băluțe, Lacul Sumustau, Lacul cu Lebede);</p> <p>accesul greu și parazitarea cu construcții/ împrejmuri/ amenajări informale ale malurilor râurilor Orăştie și Sibiul</p>
9	Studiu privind potențialul turistic	<p>valorificarea slabă a resurselor naturale existente în zona municipiului</p> <p>Trasee turistice slab dezvoltate la nivel local</p>
10	Studiu privind infrastructura tehnico-	<p>rețea tehnico-edilitară degradată</p>
11	Studiu evoluția activităților economice	<p>Infrastructura de afaceri neuniform repartizată</p> <p>Diminuarea terenurilor agricole în favoarea dezvoltării de construcții civile și industriale</p> <p>Sectorul HORECA este relativ slab dezvoltat la nivel local</p>
12	Studiu asupra evoluției socio-demografice	<p>Creșterea nevoii de dotări de sănătate dată de tendința de îmbătrânire demografică a municipiului</p>
13	Analiza factorilor interesați. Anchete sociale	<p>Plecarea tinerilor din oraș</p> <p>Calitatea scăzută a vieții</p> <p>Declin economic</p> <p>infrastructura rutieră și locuri de parcare insuficiente, oraș sufocat de mașini.</p>
14	Studiu de mobilitate și transport	<p>Spații publice degradate sau neamenajate, îngreunând deplasarea pietonală și auto.</p> <p>Lipsa dotărilor specifice în zona gării.</p> <p>Lipsa infrastructurii pentru biciclete.</p> <p>Trafic de tranzit: Drumul județean 705A traversează centrul istoric, generând trafic și aglomeratie.</p> <p>Insuficiența locurilor de parcare în zona centrală: Lipsa parcărilor adecvate duce la parcarea pe trotuar, îngreunând deplasarea pietonilor și afectând aspectul urban.</p> <p>Lipsa traseelor pietonale în zona centrală: Nu există trasee pietonale bine definite și întreținute, care să conecteze atracțiile turistice și să încurajeze mersul pe jos.</p> <p>Lipsa spațiilor verzi: Vegetația stradală este insuficientă, ceea ce reduce calitatea mediului urban.</p> <p>Grad ridicat de motorizare: Zona este dominată de traficul auto, ceea ce afectează calitatea aerului și nivelul de zgomot.</p> <p>Condiții netractive de transfer, în zona autogării: Schimbarea între diferitele mijloace de transport este dificilă și neplăcută. Conectivitate slabă cu gara.</p>
15	Studii climatice, pedologice ecologice	<p>Inundarea străzilor în perioadele cu exces de precipitații;</p> <p>Zona Fares – câteva case inundate în primăvara 2024;</p> <p>În primăvara 2024 a fost inundată și zona stației de epurare;</p> <p>Existența unor zone în oraș unde refulează canalizarea (ex. str O. Goga);</p> <p>Colmatarea cursurilor de apă, în ariile cu frecvente episoade de viituri, conduce la supraînălțarea paturilor albiilor de râu;</p> <p>Insuficiența sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale și/sau subdimensionarea acestora;</p> <p>Înfundarea și întreținerea deficitară a canalelor și rigolelor de surgere existente;</p> <p>Colmatarea albiei minore cu dezvoltarea unei vegetații abundente ce a mărit rugozitatea de surgere în albia minoră având ca efect creșterea nivelului, în regim natural precum și înălțimea redusă a malurilor naturale;</p> <p>Creșterea stresului termic în perioadele cu temperaturi extreme;</p> <p>Degradarea stratului asfaltic în condiții de temperaturi extreme și zăpadă;</p> <p>Poluarea aerului cu pulberi în suspensie din șantiere și demolări în perioadele cu vânt / vijelii;</p> <p>Poluare olfactivă de la ferma de porci Cirrus Comexim SRL (IPPC)- Miros foarte puternic a dejectionii de porc, mai ales în perioada când sunt împrăștiate pe sol dejectionii. Mirosul persistă în zona stației de epurare + o zonă extinsă în nord NE;</p> <p>Poluare vizuală în areale agro-zootehnice, industriale degradate dar și clădiri aflate în paragină chiar și din zona centrală;</p> <p>Introducerea indirectă a speciilor invazive;</p> <p>Insule de colectare deșeuri insuficiente;</p> <p>Necesitatea înființării unui nou cimitir.</p>
16	Studiu asupra impactului	<p>Risc ridicat de inundații, valuri de căldură și precipitații extreme</p>

